

**Kurztitel**

Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung

**Kundmachungsorgan**

BGBl. Nr. 218/1983 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 368/1998

**Typ**

BG

**§/Artikel/Anlage**

§ 76

**Inkrafttretensdatum**

01.01.1999

**Abkürzung**

AAV

**Index**

60/02 Arbeitnehmerschutz

**Text****Feuerlöschmittel, Feuerlöschgeräte, Feuerlöschanlagen**

§ 76. (Anm.: Abs. 1 bis 5 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 368/1998.)

(6) In Betrieben mit besonders brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen Arbeitsvorgängen oder Arbeitsverfahren müssen zur Rettung von Personen, deren Kleidung in Brand geraten ist, Löschdecken oder ausreichend große, mit Wasser gefüllte Behälter leicht erreichbar bereitgestellt sein; erforderlichenfalls hat die Behörde die Errichtung von Löschbrausen mit möglichst großer Wasserlieferung vorzuschreiben. Solche Brausen müssen durch einen einzigen Handgriff zu betätigen sein oder sich selbsttätig einschalten, wenn der Löschbrausenbereich betreten wird; sie dürfen sich nicht selbsttätig wieder abschalten. Löschbrausen müssen in der Nähe von Fluchtwegen, wie Ausgängen, Stiegen oder Gängen, oder im Freien angeordnet sein; der Boden im Löschbrausenbereich muß gleitsicher sein.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 368/1998.)

(8) Bei Schweiß-, Schneide- und Lötarbeiten sowie bei Arbeiten mit Trennschleifmaschinen in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien müssen geeignete Handfeuerlöcher bereitgestellt sein.

**Schlagworte**

Schweißarbeit, Schneidarbeit

**Zuletzt aktualisiert am**

17.05.2022

**Gesetzesnummer**

10008540

**Dokumentnummer**

NOR12115181

**alte Dokumentnummer**

N6199813089U