

Kurztitel

Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung

Kundmachungsorgan

BGBI. Nr. 218/1983 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 309/2004

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 22

Inkrafttretensdatum

01.08.2004

Abkürzung

AAV

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Beachte

Abs. 5 gilt gem. § 106 Abs. 3 Z 3 AschG, BGBI. Nr. 450/1994, als BG.

Text**II. ABSCHNITT****Ausgänge, Verkehrswege****Türen, Tore**

§ 22. *(Anm.: Abs. 1 bis 4 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998)*

(5) Flügeltüren und -tore von brandgefährdeten Räumen müssen zumindest brandhemmend, in der Fluchtrichtung aufgehend und selbstschließend sein.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998, BGBI. II Nr. 352/2002 und BGBI. II Nr. 392/2002)

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998)

(Anm.: Abs. 8 bis 10 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 164/2000, BGBI. II Nr. 352/2002 und BGBI. II Nr. 392/2002)

Anmerkung

Mit BGBI. II Nr. 368/1998 wird festgestellt, dass § 21 außer Kraft tritt. Die Abschnittsüberschriften wurden daher übernommen.

Schlagworte

Flügelator

Zuletzt aktualisiert am

17.05.2022

Gesetzesnummer

10008540

Dokumentnummer

NOR40054907