

Kurztitel

Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung

Kundmachungsorgan

BGBI. Nr. 218/1983 zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 352/2002

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 22

Inkrafttretensdatum

01.10.2002

Außerkrafttretensdatum

31.07.2004

Abkürzung

AAV

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Beachte

Abs. 5 gilt gem. § 106 Abs. 3 Z 3 AschG, BGBI. Nr. 450/1994, als BG.

Text**II. ABSCHNITT****Ausgänge, Verkehrswege****Türen, Tore**

§ 22. (Anm.: Abs. 1 bis 4 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998)

(5) Flügeltüren und -tore von brandgefährdeten Räumen und von explosionsgefährdeten Räumen müssen zumindest brandhemmend, in der Fluchtrichtung aufgehend und selbstschließend sein.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998, BGBI. II Nr. 352/2002 und BGBI. II Nr. 392/2002)

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998)

(Anm.: Abs. 8 bis 10 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 164/2000, BGBI. II Nr. 352/2002 und BGBI. II Nr. 392/2002)

Anmerkung

Mit BGBl. II Nr. 368/1998 wird festgestellt, dass § 21 außer Kraft tritt. Die Abschnittsüberschriften wurden daher übernommen.

Schlagworte

Flügeltor

Zuletzt aktualisiert am

15.05.2017

Gesetzesnummer

10008540

Dokumentnummer

NOR40008098