

**Kurztitel**

Druckgeräteüberwachungsverordnung

**Kundmachungsorgan**

BGBI. II Nr. 420/2004 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 161/2015

**§/Artikel/Anlage**

§ 66

**Inkrafttretensdatum**

29.12.2015

**Text****Dokumentation des Wechsels der Kessel- bzw. Werksprüfstelle**

§ 66. Die nach einem Wechsel nun zuständige Kesselprüfstelle hat den Wechsel im vorgesehenen Abschnitt des Prüfbuches einzutragen und mit dem Datum des vollzogenen Wechsels, der Unterschrift des Kesselprüfers sowie mit dem Prüfstellenzeichen auszufertigen. Analog ist bei Wechsel zu einer Werksprüfstelle vorzugehen. Falls zutreffend ist die Bescheinigung der sicherheitstechnischen Beurteilung dem Prüfbuch anzuschließen.